

Testeur d'intégrité de gants sans fil WGIT-1000

Réf. : WGIT-1000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Test Accuracy	Minimum aperture 300µm
Test Duration	3-6min
Pressure Range	500-3000Pa
Pressure Resolution	0.1Pa
Sealing Pressure	≤ 200 KPa
Noise	≤50dB(A)
Communication Method	WIFI wireless network
Pump	Build in pump
Gas Source	Built-in air pump
History Record	12000 set
Glove Recognition Method	RFID/manual input
Online Glove Tray	Customizable replacement
Built-in Battery	12V lithium battery
Alimentation	DC 12V 20W
Shipping Size(W×D×H)(mm)	750×560×600
G.W. (kg)	33

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testeur d'intégrité de gants sans fil WGIT-1000, pour la vérification de l'intégrité des gants d'isolateurs et de boîtes à gants en pharmacie et salle blanche.